ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:21

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/pilot-do-klimatyzacji-samsung-p-2135.html



Pilot do klimatyzacji Samsung

Cena	**39,00 zł**
Kolejna dostawa w dniu:	**14-02-2027**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**PIL9016**
Kod EAN	**5904966319969**
Marka urządzenia	**Samsung**

Opis produktu

Pilot do klimatyzacji Samsung

Szukasz niezawodnego zamiennika dla swojego starego pilota do klimatyzacji? Oferowany pilot to wysokiej jakości zamiennik, który w 100% odwzorowuje funkcje oryginalnego urządzenia. Nie wymaga programowania – działa od razu po włożeniu baterii!

Kompatybilność

Pilot idealnie zastępuje poniższe modele pilotów Samsung:

- DB93-14195A
- DB93-15192A
- DB93-13553A

Wskazówka: Jeśli Twój stary pilot wyglądał tak samo i ma jedno z tych oznaczeń, ten model będzie pasował w 100%!

Najważniejsze zalety produktu

- Włóż baterie i używaj: Brak skomplikowanego kodowania czy parowania z klimatyzatorem.
- Pełna funkcjonalność: Obsługuje wszystkie tryby pracy (Chłodzenie, Grzanie, Osuszanie, Wentylator, Auto).
- Czytelny wyświetlacz LCD: Wyraźnie pokazuje ustawioną temperaturę, siłę nawiewu oraz aktywny tryb. Wysoka jakość wykonania:
- Tworzywo ABS odporne na ścieranie i codzienne użytkowanie. Przyciski są miękkie i dobrze reagują na nacisk.
- Intuicyjny układ: Rozmieszczenie przycisków identyczne jak w oryginale, co gwarantuje wygodną obsługę.

Instrukcja:

1. Włóż dwie baterie AAA.

2. Sprawdź działanie pilota. Jeśli nie reaguje od razu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”. Po 3 sekundach pilot przejdzie w tryb wyszukiwania kodu (nie zwalniaj przycisku „ON/OFF”). W tym trybie pilot będzie wysyłał sygnał włączenia/wyłączenia co 1,5 sekundy. Zwolnij przycisk „ON/OFF” dopiero wtedy, gdy klimatyzator zareaguje (włączy się lub wyda dźwięk). Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, powtórz powyższe kroki.